

SAFETY ALERT

WINTER EDITIE



LET OP!

We hebben al volop te maken met het winterse weer. Sneeuw, ijs en gladde wegen maken het soms onmogelijk om veilig naar het werk te komen. Neem in het geval van code rood (KNMI) 's ochtends contact op met de voorman/uitvoerder op de werklocatie om je reis voor te bespreken. Indien deze niet kan worden bereikt neem dan contact op met je contactpersoon van TDC.

Het standpunt van TDC: veiligheid boven alles, dus bij twijfel thuisblijven!

Aangekomen op de locatie moet er extra oplettend worden gewerkt.

Bij extreme weersomstandigheden is bovendien de persoonlijke veiligheid van de steigerbouwer in het geding (o.a. valgevaar, uitglijden, elektrocutie). Dit geldt bij:

- Windkracht vanaf 8 Beaufort (> 17,2 m/s)
- Onweer en bliksem
- Hevige sneeuwval of hagel
- IJzel.

De juiste banden en bandenspanning/profiel onder de auto blijven aandachtspunten. Winterbanden in Duitsland tijdens de wintermaanden zijn verplicht. Werkschoenen / laarzen met voldoende grip zijn een must. Een jas om je te beschermen tegen de kou heb je nodig. Wanneer de opdrachtgever deze niet verstrekt geef het door bij je contactpersoon binnen TDC Groep zodat dit voor jou geregeld kan worden.

Houd je persoonlijke veiligheid en die van je collega's in de gaten!

Gladde steigers, bouwplaatsen met sneeuw en daken vol ijs maken het werken op de locatie's gevaarlijk. De leidinggevende op de locatie bepaalt of de locatie toegankelijk/veilig is om te werken. Te allen tijde willen wij jullie erop attenderen dat het ten strengste verboden is om zonder PBM's te werken. Dit is tevens in de cao vastgelegd.

Ga naar www.richtlijnsteigers.com als je meer te weten wilt komen over veilig werken op steigers.

WELKE LESSEN ZIJN ER GELEERD?

- Blijf in contact met de opdrachtgever en TDC Groep om veiligheid incidenten vooraf te kunnen uitsluiten en de kans erop te verkleinen.
- Houd je PBM's in goede conditie en vraag vroegtijdig vervangende PBM's aan bij slijtage.
- Neem 's ochtends contact op met je voorman/uitvoerder op de werklocatie om je reis voor te bespreken.
- Let op gladheid en matig je snelheid.